







DYK13-101

LE SAVIEZ VOUS ?

CONSEIL POUR PROFESSIONN

Présentation

Le style de la rotule de barre de direction ES3646 de MOOG® Problem Solver® diffère de celui de la pièce d'origine et des autres pièces de remplacement. Il ne comporte pas d'amortisseur de vibrations, qui est connu pour tomber en panne.

MOOG a amélioré la roule de barre de direction pour Audi/VW en éliminant l'élément en caoutchouc fragile, et en le remplaçant par une pièce forgée solide monobloc, sans augmentation de vibrations pour la direction.

VÉHICULES CONCERNÉS		
Marque	Modèle	Années
Audi	A4	1996-2005
	A4 Quattro	1996-2005
	A6	1999-2003
	A6 Quattro	1999-2003
	A8	1997-1999
	A8 Quattro	1997-2003
	Allroad Quattro	2001-2002
	S8	2001-2003
Volkswagen	Passat	1998-2005

Les produits innovants MOOG® sont supérieurs aux piéces d'origine.

Conception d'origine

La rotule de bras de direction d'origine est faite de plusieurs composants, elle se comporte bien quand elle est neuve mais peut conduire à des pannes prématurées.



Conception d'ES3646 de MOOG® Problem Solver®

L'ES3646 diffère des autres conceptions. Elle est spécifiquement étudiée pour résoudre les problèmes inhérents à la conception d'origine des Audi/VW, pour durer plus longtemps, et pour restaurer la direction comme neuve.





Pour voir les pièces, visitez www.FMe-cat.com

Ligne technique: 1-800-325-8886



