

EASY SOLUTIONS BULLETIN



HD ophangingsrubber voor de Volkswagen Transporter / Multivan

VOLKSWAGEN MULTIVAN, TRANSPORTER V

VO-SB-2319 / VO-SB-13719 /
VO-WP-2316 / VO-WP-2317

MERK	MODEL	Van bouwjaar → Tot bouwjaar
VOLKSWAGEN	Multivan (7HM, 7HF) Transporter V Box (7HA, 7HH) Transporter V Bus (7HB, 7HJ) Transporter V Dieplader / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ)	04/03 → 04/03 → 04/03 → 04/03 →
MOOG- ONDERDEEL- NUMMER	OE-ONDERDEELNUMMERS	BESCHRIJVING
VO-SB-2319	7H0407182A	Rubber Links/Rechts
VO-SB-13719	7H0407182	Rubber Links/Rechts
VO-WP-2316	7H0407151E, 7H0407151F, 7H0407151G	Driehoeksdraagarm L
VO-WP-2317	7H0407152E, 7H0407152F, 7H0407152G	Driehoeksdraagarm R



Standaard rubber



Heavy duty rubber



MOOG biedt VO-WP-2316/2317
alleen met HD rubber gemonteerd.



Uitdaging

De hierboven vermelde populaire Volkswagen Transporter- en Multivan-voertuigen worden ingezet voor een groot aantal verschillende gebruiksvormen en kunnen daardoor onderhevig zijn aan variërende belastingen en gewichten. Het achterste horizontale driehoeksdraagamrubber van de vooras kan **vatbaar zijn voor extreme krachten bij zware belastingen** wat vervolgens zou kunnen leiden tot voortijdige slijtage van het rubber.



Easy Solutions

MOOG introduceert een nieuw HD ophangingsrubber (VO-SB-13719) voor de driehoeksdraagarmen van de vooras naast het bestaande aanbod van het standard ophangingsrubber (VO-SB-2319). **Beide rubbers zijn verwisselbaar**, waardoor de installateur de flexibiliteit heeft om te kiezen afhankelijk van het gebruik van het voertuig. Om het gemakkelijk te maken, **biedt MOOG de volledige driehoeksdraagarm (VO-WP-2316/2317) alleen met HD rubber gemonteerd**.

Installatietip! MOOG raadt aan om de rubbers en driehoeksdraagarmen in paren te vervangen. Als de ene zijde van het voertuig een stugger rubber heeft dan de andere zijde, dan heeft het voertuig de neiging om te draaien tijdens het remmen.

PRMMO1503-NL

MAKE IT EASY. MAKE IT **MOOG**

