

BULLETIN D'INFORMATION « SOLUTIONS FACILES »

MOOG

Le nouveau soufflet anti-poussière augmente la longévité et élimine l'usure prématurée de la rotule intégrée

POUR BMW

BM-WP-4738
BM-WP-4739
BM-WP-8861
BM-WP-8862
BM-TC-5164
BM-TC-5165



ANCIEN MODÈLE

● Surface métallique exposée.

● Pour l'angle d'oscillation maximal, le soufflet anti-poussière entre en contact avec le logement.



NOUVEAU MODÈLE MOOG

● Surface en caoutchouc de la bague supérieure.

● Pas de contact avec le soufflet anti-poussière, même avec l'angle d'oscillation maximal.

RÉFÉRENCE MOOG	MARQUE	MODÈLE	À partir de -> Jusqu'à	POSITION	RÉFÉRENCES PIÈCES D'ORIGINE
BM-WP-4738	BMW	SÉRIE 3 (E46)	02/98 -> 01/05	AVANT GAUCHE	31121094465, 31126752317, 31126752717, 31126758519
BM-WP-4739		Z4 (E85)	02/03 ->	AVANT DROITE	31121094466, 31126752318, 31126752718, 31126758520
BM-WP-8861				AVANT GAUCHE	31121094465, 31126752317, 31126752717, 31126758519
BM-WP-8862				AVANT DROITE	31121094466, 31126752318, 31126752718, 31126758520
BM-TC-5164				AVANT GAUCHE	31122282121
BM-TC-5165				AVANT DROITE	31122282122



Défi

Dans certains cas, le soufflet anti-poussière s'use **et se détériore au contact des éléments environnants**, notamment la bague supérieure et le logement. L'humidité peut ainsi pénétrer dans la rotule de suspension et provoquer la défaillance prématurée de cette articulation.



Solutions faciles

Le soufflet anti-poussière a été remodelé **pour éviter d'être endommagé**. Il n'entre ainsi plus en contact avec les éléments environnants, même avec l'angle d'oscillation maximal. De plus, **la bague supérieure a été garnie d'une surface en caoutchouc** pour assurer une meilleure étanchéité. Cela garantit une longévité maximale à la rotule et au triangle de suspension.

PRMMO1412-FR

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE. UTILISEZ

MOOG